



2023 年重大事故隐患排查整治专项行动企业排查表

企业名称	奥普拉(天津)塑料有限公司	日期	2023年6月20号
企业主要负责人		联系电话	13821617712
企业自检情况	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 已提交企业自检材料		
检查情况	<p>无重大隐患</p> <p>建议: 1. 加大危废间容量 或 提高危废运送频次, 使危险废物存放空间充足 或 存放量减少。</p>		
整改情况			
备注			
企业确认签字			

# 企业环境问题排查表

被检查单位: 阿克苏华信公司 企业联系人: 张XX 检查日期: 2023.6.20

序号	检查项目	检查结果
1	环保手续	环评 (报告、批复) ✓
		环保验收 (报告、专家意见(自主)、环保验收批复(主管部门验收)) ✓
		排污许可 (申请材料、排污许可证、排污许可登记表, 记录证) ✓
		突发环境事件应急预案 (报告(风险评估报告、应急预案、应急资源调查报告、编制说明)、专家评审意见、突发环境事件备案表(记录号)、每年应急演练应急培训及存档) 物资、人员培训 ✓
2	设备、原料变动	锅炉取消, 其他无
3	工艺变动	锅炉取消, 其他无
4	产排污情况	<p>(废气、废水、固体废物)</p> <p> <math>P_1 \rightarrow</math> 非甲、TRVOC 臭气、颗粒物 <math>\rightarrow</math> 活性炭 <math>\rightarrow 16mP_1</math>                      颗粒物 <math>\rightarrow</math> 布袋除尘 + 布袋除尘 <math>\rightarrow 16mP_1</math> </p> <p> <math>P_2 \rightarrow</math> 非甲、TRVOC、臭气 <math>\rightarrow</math> 活性炭 <math>\rightarrow 16mP_2</math>                      颗粒物 <math>\rightarrow</math> 布袋                 </p> <p> <math>P_3 \rightarrow</math> 锅炉 <math>\rightarrow</math> 低氮燃烧器 <math>\rightarrow</math> 已取消锅炉                 </p> <p>                     废水: 生活污水 <math>\rightarrow</math> 化粪池 <math>\rightarrow</math> 市政污水管网                 </p>

5	例行监测	(要求频次、最新报告、是否达标)
6	检查情况	<p>(1) 废气: 集气效率、设施是否正常运行、排气筒高度、排污口规范化</p> <p>(2) 废水: 排污口序号、污染因子、治理设施、进入污水处理厂、排污口规范化、废水设施运营台账。</p> <p>(3) 固体废物: 危废间序号、种类、规范化(标牌、分类标签、管理制度、台账、围堰或导流槽或托盘、是否防渗、密闭房间、防风防雨防渗、严格分类暂存)、危废协议:        建议加大危废间容积或提高危废运送频次。</p> <p>(4) 噪声: 高噪声设备、减噪措施、规范化。        冷却塔、风机、风机、环保设施有噪声, 建设进行噪声规范化</p> <p>(5) 既往问题整改情况检查        既往噪声问题已加隔声挡板, 但环保风机处仍有噪声, 建议加装挡板、规范化。</p> <p>(6) 其他</p>
7	整改情况	