

2023 年重大事故隐患排查整治专项行动企业排查表

企业名称	天津东洋油墨有限公司	日期	2023年6月20号
企业主要负责人	马骏	联系电话	13920679302
企业自检情况	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 已提交企业自检材料		
检查情况	<p>无重大隐患</p> <p>建议: 加强油库区防渗</p>		
整改情况			
备注			
企业确认签字	马骏		

# 企业环境问题排查表

被检查单位: 天津泽星有限公司 企业联系人: 马松

检查日期: 2023年6月20号

序号	检查项目	检查结果
1	环评	(报告、批复) 2022年12月技改项目 审批文号: 2212-120111-01-02-271618
	环保验收	(报告、专家意见(自主)、环保验收批复(主管部门验收)) 最新验收正在办
	排污许可	(申请材料、排污许可证、排污许可登记表, 记录证号) 证号: 911201116005791835001V
	突发环境事件应急预案	(报告(风险评估报告、应急预案、应急资源调查报告、编制说明)、专家评审意见、突发环境事件备案表(记录号)、每年应急演练应急培训及存档) 物资库、人员对照 2023年6月13号
2	设备、原料变动	无变动
3	工艺变动	无变动
4	产排污情况	(废气、废水、固体废物) 和最新环评无变化

5	例行监测	<p>(要求频次、最新报告、是否达标)</p> <p>已制定监测计划，均达标。</p>
6	检查情况	<p>(1) 废气：集气效率、设施是否正常运行、排气筒高度、排污口规范化</p> <p>无问题。</p> <p>(2) 废水：排污口序号、污染因子、治理设施、进入污水处理厂、排污口规范化、废水设施运营台账。</p> <p>排水全部进入污水处理站后进入市政污水管网</p> <p>(3) 固体废物：危废间序号、种类、规范化（标牌、分类标签、管理制度、台账、围堰或导流槽或托盘、是否防渗、密闭房间、防风防雨防渗、严格分类暂存）、危废协议：</p> <p>危废间建议地面加强防渗</p> <p>(4) 噪声：高噪声设备、减噪措施、规范化。</p> <p>(5) 既往问题整改情况检查</p> <p>污水处理已封闭，车间已恢复正常生产</p> <p>(6) 其他</p> <p>建议加强油罐区防渗</p>
7	整改情况	