


2023 年重大事故隐患排查整治专项行动企业排查表

企业名称	井上(天津)汽车零部件有限公司	日 期	2023年6月21日
企业主要负责人		联系电话	13821189849
企业自检情况	是 ☒ 否 ☐ 已提交企业自检材料		
检查情况	无重大事故隐患		
整改情况			
备注			
企业确认签字			

企业环境问题排查表

被检查单位: 井上(天津)汽车零部件有限公司

企业联系人: 31415

检查日期: 2023年6月21日

序号	检查项目	检查结果
1	环保手续	环评: 报告: 已做 <u>4</u> 次, 最近一次环评时间为 <u>2022年2月</u>; 批复文号为: <u>津西环行开函[2022]23号</u> 批复时间为 <u>2022年3月21日</u> 批复留存电子版 <u>√</u>。 环保验收: 历史环评是否全部验收 (是/否) <u>是</u>; 最近验收时间为: <u>2022年5月18日</u>; 验收意见留存电子版 <u>√</u>。 排污许可: 是否完成排污许可手续: (是否) <u>是</u>; 排污许可管理等级为: <u>重点管理</u>; 排污许可编号: <u>9120111794994958B0010C</u> 排污许可证留存电子版 <u>√</u>。 突发环境事件应急预案: 是否完成突发环境事件应急预案手续: (是否) <u>是</u>; 风险等级为: <u>较大[一般-大气(QQ)+一般水(QI-MI-E3)]</u> 备案号: <u>120111-2022-064-M</u>; 备案留存电子版 <u>√</u>。 每年应急演练应急培训及存档留存电子版: <u>√</u>, 日期: <u>2022年8月19日</u>。
2	设备、原料变动	无变动
3	工艺变动	无变动
4	产排污变动	废气排气筒 <u>0</u> 根、废水总排口 <u>1</u> 个、危废间 <u>1</u> 个, 一般工业固体废物暂存处 <u>1</u> 处。 废气排气DA007停用3年, 已报备,
5	例行监测	是否制定例行监测计划 <u>按排污许可证要求</u> 是否与排污许可、环评要求一致: <u>一致</u>; 最新监测日期: <u>按监测计划进行</u>。

6	检查情况	(1) 废气：集气效率、设施是否正常运行、排气筒高度、排污口规范化； (2) 废水：排污口序号、污染因子、治理设施、进入污水处理厂、排污口规范化、废水设施运营台账； (3) 固体废物：危废间序号、种类、规范化（标牌、分类标签、管理制度、台账、围堰或导流槽或托盘、是否防渗、密闭房间、防风防雨防渗、严格分类暂存）、<u>危废协议</u>； (4) 噪声：高噪声设备、减噪措施、规范化； (5) 既往问题整改情况检查。 (6) 工况用电，→ VOCs有，其他未要求 危废间：建议管理制度上墙、台账上墙
7	整改情况	