

企业环境问题排查表

被检查单位: 金建材(天津)有限公司 企业联系人: 吴军利 检查日期: 2023年6月26日

序号	检查项目	检查结果
1	环评	报告: 已做 <u>2</u> 次, 最近一次环评时间为 <u>2005年11月</u> ; 批复文号为: <u>无</u> , 批复时间为 <u>2005年11月8日</u> ; 批复留存电子版 <u>√</u> 。
	环保验收	历史环评是否全部验收 (<u>是</u> / 否) ; 最近验收时间为: <u>2005年9月22日</u> ; 验收意见留存电子版 <u>√</u> 。
	排污许可	是否完成排污许可手续: (<u>是</u> / 否) ; 排污许可管理等级为: <u>登记类</u> ; 排污许可编号: <u>9112011171825315X11001P</u> ; 排污许可证留存电子版 <u>√</u> 。
	突发环境事件应急预案	是否完成突发环境事件应急预案手续: (<u>是</u> / 否) ; 风险等级为: _____ ; 备案号: _____ ; 备案留存电子版 _____ 。 每年应急演练应急培训及存档留存电子版: _____ , 日期: _____ 。
2	设备、原料变动	<u>基本无变动。</u>
3	工艺变动	<u>燃气锅炉已取消</u>
4	产排污变动	废气排气筒 <u>2</u> 根、废水总排口 <u>1</u> 个、危废间 <u>1</u> 个, 一般工业固体废物暂存处 <u>0</u> 处。
5	例行监测	是否制定例行监测计划 <u>是, 1年1次; 废气、废水、噪声</u> 是否与排污许可、环评要求一致: _____ ; 最新监测日期: <u>2022年11月23日</u> , <u>包括废水、无组织废气、噪声, 差有组织废气监测</u>

6	检查情况	<p>(1) 废气：集气效率、设施是否正常运行、排气筒高度、排污口规范化；</p> <p>(2) 废水：排污口序号、污染因子、治理设施、进入污水处理厂、排污口规范化、废水设施运营台账；</p> <p>(3) 固体废物：危废间序号、种类、规范化（标牌、分类标签、管理制度、台账、围堰或导流槽或托盘、是否防渗、密闭房间、防风防雨防渗、严格分类暂存）、危废协议；</p> <p>(4) 噪声：高噪声设备、减噪措施、规范化；</p> <p>(5) 既往问题整改情况检查。</p> <p>(6) 工况用电</p> <p>建议：1. 物料（^{包括2个车间的物料堆放区，}易产生区域）应做到全封闭储存，可加大车间，涵盖住料仓；</p> <p>2. 加料工序外加装集气罩，引至除尘器处理后排气筒排放；</p> <p>3. 建议食堂加装隔油池；</p> <p>4. 危险废物间禁止危险废物与一般工业固体废物混存，应加强地面防渗，设置围堰或导流槽，应建立危废管理台账、管理制度并悬挂上墙；</p> <p>5. 污水排放口、废气排放口、危废间应进行规范化标识牌工作；</p> <p>6. 2根排气筒应增高至$\geq 15m$，同时设置采样口（满足$\geq 3 \times 6$）、设置采样平台</p> <p>7. 非道路叉车要向区生态环境局备案，8. 集气罩应加装软帘，</p>
7	整改情况	<p>9. 完成突发环境事件应急预案并每年应急演练，留存记录。</p> <p>10. 自行监测应补充有组织监测。</p>