

2023年重大事故隐患排查整治专项行动企业排查表

企业名称	天津嘉亿成科技有限公司	日期	2023.09.05
企业自检情况	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 已提交企业自检材料		
检查情况	<p>建议注塑机后方集气管路不要过度弯折。</p> <p>危废间标识按最新规定更新，增加分区图。</p> <p>危废间内铁箱闭盖贮存。</p> <p>注塑机上方增设集气罩。</p> <p>人工注塑生产线提高集气效率（集气风速小，风量4000~7000小于环评所写10000）</p>		
整改情况			
备注			
企业确认签字	李二 宁	联系电话	18622137819